

kein sound

Beitrag von „miez“ vom 16. Dezember 2009 um 12:11

Hallo,

Ich hatte dies auch wie beschrieben. Falls das RNS nachträglich eingebaut wurde sollte dein Freundlicher dies beheben können (neu codierung dauert 5 Minuten). Ein Verstärker sitzt auf dem CD wechsler, schau mal da nach ob dieser noch funktioniert, wenn nicht, entweder austauschen (reparieren) oder einfach dein Navi umprogrammieren als wäre kein Verstärker vorhanden.

Hoffe dies Hilft.

gruss al