

# Fehler mit Luftfahrwerk

**Beitrag von „t1000“ vom 19. Dezember 2009 um 11:53**

die Teile wurden gestern getauscht...doch ohne Erfolg. Dann wurde wohl ein Techniker von VW hinzugezogen - worauf hin dann noch ein Relai getauscht wurde. Aber immer noch kein Erfolg.....Montag geht die Tauscherei und suche wohl weiter wenn der Techniker wieder erreichbar ist....

Was soll das nur alles?

Warum bekommen die das einfach nicht hin?

Der Dicke lief doch die ersten 2 Monate so schön.....:(