

Jedes Jahr was Neues :-) Leuchte im Cockpit an

Beitrag von „clubchef“ vom 21. Dezember 2009 um 15:46

Die Leuchte im Cockpit war der Vorbote....

Heute morgen:

Ich setzte mich in meinen T und versuche das Auto zu starten.

Rödel rödel rödel rödel rödel rödel rödel rödel rödel -> nix geht!

Warte 20 Sekunden, dann 2. Versuch:

Rödel rödel rödel rödel rödel rödel rödel, klacker klacker klacker -> nix geht!

(die letzten Rödler waren ziemlich gequält!!!)

Fange an mir Sorgen zu machen Ärger steigt auf. Rufe einen Kollegen an wegen Überbrücken.

Versuche dann nach 30 Sekunden erneut zu starten und 2 x rödeln und Kiste an!

Dann den T zu VW gebracht und nun kommt die Überraschung: 😨

VW empfiehlt angeblich mittlerweile eine andere Batterie als die verbaute.

Kosten (kein Witz): ca. 350 EUR ohne Arbeit!!! 🤖

Jetzt wird die alte Batterie auf Herz und Nieren geprüft/gemessen (VW will es so) und dann stellen wir mal einen Kulanz/Garantie-Antrag (Empfehlung Werkstatt).

= 1-2 Tage ohne den T! Ich könnt kotzen!

