

Kofferraumklappe Gasdruckdämpfer tauschen

Beitrag von „Holz“ vom 21. Dezember 2009 um 21:07

Habe heute meinen T-reg aus der Werkstatt abgeholt, und der Werkstattmeister meines Vertrauens verriet mir, daß der Dachhimmel nur im hinteren Bereich abgesenkt worden sei. Demontiert worden ist: die c-Säulenverkleidung und alle dahinterliegenden Verkleidungen(also Richtung Kofferraum).

Habe natürlich sofort alle 4 Dämpfer wechseln lassen, wobei sich im nachhinein herausstellte,daß nur ein Dämpfer von der Heckscheibe defekt war.

MfG

Holz