

# Kofferraumklappe Gasdruckdämpfer tauschen

Beitrag von „juma“ vom 21. Dezember 2009 um 21:18

Servus,

## Zitat von Holz

Habe heute meinen T-reg aus der Werkstatt abgeholt, und der Werkstattmeister meines Vertrauens verriet mir, daß der Dachhimmel nur im hinteren Bereich abgesenkt worden sei. Demontiert worden ist: die c-Säulenverkleidung und alle dahinterliegenden Verkleidungen( also Richtung Kofferraum ).

Habe natürlich sofort alle 4 Dämpfer wechseln lassen, wobei sich im nachhinein herausstellte,daß nur ein Dämpfer von der Heckscheibe defekt war.

MfG

Holz

Alles anzeigen

sei so gut und stell mal bitte die Positionen der Rechnung (inkl. der ET-Nr.) hier rein...da kann sich bestimmt der ein oder andere noch Informationen abgreifen! 🤔👍