

Fehler mit Luftfahrwerk

Beitrag von „t1000“ vom 22. Dezember 2009 um 21:31

hi,

hab mein Dicken vorhin wieder bekommen....der 😊 musste wohl das Fahrwerk neu einstellen wegen höhe und so weiter, war wohl nicht der Ursprüngliche Fehler, sondern das Fahrwerk musste neu angelernt werden.