

Fehler mit Luftfahrwerk bei großer Kälte

Beitrag von „Franks“ vom 22. Dezember 2009 um 23:34

Ein ähnliches Problem hatte ich vor knapp einem Jahr auch ([siehe hier](#)), allerdings ohne Kälte. Es war einfach nur ein Geber der Niveauregelung hinüber. Es könnte nun durchaus sein, dass bei dir einer dieser Sensoren (warum auch immer) vereist und dann falsche Informationen liefert. Der 😊 kann das aber ohne Probleme mit dem Diagnosegerät auslesen, die Sensoren legen entsprechende Meldungen im Fehlerspeicher ab

Gruß

Frank