

Motor hat im Stand Drehzahlschwankungen

Beitrag von „spimmo“ vom 23. Dezember 2009 um 15:33

Hallo Freunde.

Neugierig lese ich die Überschrift und stelle fest, es wird über Türgriffe gesprochen.

Mein Touareg leidet unter Drehzahlschwankungen in Verbindung mit einer fast ständig leutenden ESP-Lampe und unanständigem Schaltverhalten.

Kann mir da jemand einen Tipp geben was die Ursache sein könnte? Beim Auslesen wurde kein eindeutiger Fehler festgestellt. Auffällig war nur, dass von jedem einzelnen Zylinder eine Fehlermeldung kam. Schlechtes Autogas schliesse ich aus, da die Problematik auch im Benzinbetrieb vorkommt.

Schönen Dank im voraus!

Gruß

Sascha

Touareg V8, Bj. ´03, LPG-Gas