

Touareg nach 2Monaten Reaktivieren

Beitrag von „OldGrumpy“ vom 28. Dezember 2009 um 18:46

das thema ruhestrom prüfung und fehlersuche habe ich bereits hinter mir. 3 tage in der werkstatt um eine genaue messung zu haben. war nichts zu finden.

die batterie die ich jetzt drin habe ist keine 6 monate alt.

mittlerweile bin ic hauch wieder in erding und habe mein ctek selbst ausprobiert. es scheint wirklich defekt zu sein... nach genau 5std geht es einfach aus und es wird richtig warm-fast schon heiß. scheint nicht normal zu sein.

ich werde es morgen mal bei der hotleine versuchen und einen tausch anleiern. mittlerweile bin ich auf meine altes boschladegerät ungestiegen...leider hat dies nur eine max kapazität von 95ah und nicht wie bei mir benötigt 110ah. egal... die batterie ist voll und morgen gehts erstmal richtung alpen... von den stränden floridas an die zugspitze. ist doch auch mal was nettes!

gruss

MATT