

Mittelkonsole beschädigt - evtl. ersetzen ?

Beitrag von „Uwe37“ vom 29. Dezember 2009 um 18:16

Hallo zusammen,

mir ist ein total blöder Fehler unterlaufen. Am Dicken ist doch auf der Mittelkonsole der Drehschalter für die Außenspiegel. Nachdem bei diesem Schalter die Lackierung bzw. Beschichtung immer wieder abgeblättert ist, hatte ich entschieden, mit Universalverdünner den Schalter komplett zu reinigen d.h. die Beschichtung abzulösen und mit Kfz-Lack neu zu überziehen. Das hat alles soweit sehr gut geklappt.

Jetzt kommt mein (dummer) Fehler. Als ich den Schalter mit Universalverdünner behandelt habe, ist vermutlich ein wenig Verdünner am Tuch heruntergelaufen. Da dieser Teil des Tuches an bzw. auf der Mittelkonsole (seitlich) lag ist nun dort eine Stelle die, im Gegensatz zu der matten Oberfläche, nun leicht glänzt. Ihr kennt ja die Oberfläche der Mittelkonsole. Diese ist Matt und m.E. mit einem speziellen Lack überzogen. Ein Bekannter meinte, dass man dies mit mattem Klarlack behandeln könnte. Die Stelle ist ca. 5x3 cm groß. Was meint ihr, kann man da etwas machen, oder soll ich es so lassen, soll ich eine neue Mittelkonsole einbauen lassen oder in der Bucht bestellen und evtl. selbst einbauen... Fragen über Fragen ??? 🤔

Für Tipps bin ich sehr dankbar.

Viele Grüße
Uwe