

# Batterieprobleme

**Beitrag von „Sittingbull“ vom 29. Dezember 2009 um 18:46**

Hallo Axel,

die werkseitig verbaute Standheizung wird über die Batterie im Kofferraum gespeist. Der V10 hat die zweite Batterie serienmäßig und benötigt diese zusätzlich für den Startvorgang. Durch den vorherigen Gebrauch der Heizung sollte dieser keinesfalls beeinträchtigt sein. Also liegt der Verdacht nahe, dass die Batterie im Kofferraum nicht mehr einwandfrei arbeitet, vielleicht hat dein 😊 nur die unter dem Fahrersitz getestet 🚗

Grüße von Stephan 🤖