

Klicken in der Automatik

Beitrag von „bigal“ vom 30. Dezember 2009 um 14:22

War also Montag noch zum Händler. Das Lesegerät ergab einen Fehler in der Klimaanlage, der wurde behoben... Gestern morgen dann wieder dieses klick klick ... an einem Stück, direkt aus der Gegend unterm Wählhebel. Man spürt auch leichte Vibrationen..

Montag geht er wieder zum Händler und wird dann auseinander genommen... bin mal gespannt

