

Probleme mit dem Leder

Beitrag von „Dobis“ vom 30. Dezember 2009 um 14:44

Moin an alle,
ich hoffe ihr habt weihnachten gut überstanden ??

So jetzt mein Problem mit den T-Reg, Alter 17 Monate und am Fahrersitz ist seitlich am Hebel ein LOCH im Kunst(Leder). Wer hat das Problem auch noch und was sagt VW dazu.

Habe einen Bekannten der hat einen T-Reg und ist 2 Jahre alt und als ich ihn das sagte war er ganz erstaunt darüber, kurze Zeit später rief er mich an und sagte mir das , das bei seinem Fahrersitz auch wäre(Loch und ein Riss von ca 4 cm. Wer hat noch solche Probleme??????

Gruß und einen sicheren Rutsch wünscht Euch T-Reg Familie J.  