

Feststellbremse löst nicht richtig.

Beitrag von „Luzy V8“ vom 30. Dezember 2009 um 17:12

[Zitat von hijacker](#)

.....

LuzyV8, kannst du vielleicht etwas genaueres über die Werkstattanweisung sagen?

Condition

46 08 03

Jul. 23, 2008 **2018292** Supersedes T. B. Group 46 number 08-02 due to removal of 2009 VIN restriction.

Parking Brake Indicator Remains Illuminated

Parking brake is completely released but parking brake indicator is still illuminated.

Technical Background

Parking brake damper can become weak over time. When releasing parking brake, the pedal may not return to the end stop position and parking brake indicator remains illuminated.

Production Solution

Oil in the damper was reduced and pressure increased.

Service

- Replace parking brake damper as described below.