

Xenon flackert

Beitrag von „Holz“ vom 3. Januar 2010 um 12:54

Das Problem mit den aussetzenden Xenonscheinwerfern hatte ich auch. Darauf habe ich beide Xenonbrenner gewechselt, und schon war alles wieder in Ordnung.

In der Bucht gabs 2 Philippsbrenner für zusammen 69,90 Euro+ 4.50 Euro Versand.

Der Wechsel ist nicht schwieriger als Lampenwechsel.(also in 10 Minuten erledigt)

MfG

Holz