

Batterieprobleme

Beitrag von „Blackhawk“ vom 5. Januar 2010 um 20:51

Hallo Georg,

Dann lade doch mal die Batterie (110 Ah) unter´m Sitz über die beiden Pole im Motorraum 😊

Das ist nämlich die Bordnetzatterie beim V10

