

# Webasto Standheizung geht nicht

Beitrag von „macko“ vom 7. Januar 2010 um 16:11

Hi,  
ich nehme an, du hast nen Aufrüstkit.

Als erstes Fehlerspeicher auslesen lassen, kann auch ein "normales Problem" vom Zuheizer selbst sein. Bist der 6. Problemfall bei den TF's... 😄

Wenn da nix steht wirts vermutlich damit zusammenhängen, dass der HTM100 Satz nicht im Touareg verbaut werden soll/darf (CAN Bus Probleme, meines Wissens nach verschiedene Protokolle, funktioniert zig Mal, dann aber auch halt nicht).

Was geht genau nicht, kein Zuheizer, keine Lüftung oder was?

gruss  
marco