

Fehler mit Luftfahrwerk

Beitrag von „ak0303“ vom 7. Januar 2010 um 23:08

[Zitat von Bernd S](#)

Da hätte aber auch "Motor aus und wieder an" gereicht. Ist wohl ein Unterspannungsproblem.

Mein 😊 sagte zu mir das es an den Ventil liegt was den Touareg absenkt. Es soll wohl die feuchte Luft rauspusten, und wenn es Kalt ist, ist die Luft auch feuchter, und da soll es wohl vorkommen beim wieder hochpumpen das feuchte Luft eingezogen wird, und daher soll der Fehler stammen! 🤖 ?