

# **Mysteriöses rotes Kabel entdeckt**

**Beitrag von „yukbee“ vom 8. Januar 2010 um 10:14**

Hallo Arndt, vielen Dank, das wäre die Erklärung. Allerdings ist keine Hängerkupplung und keine Dose montiert. Die Klappe im Spoiler ist allerdings vorhanden, ebenso wie ein massiver Träger unter der Stoßstangenverkleidung. Im rechten Kofferraumfach (dort wo der Verbandkasten liegt) ist ein loser Stecker vorhanden. Der VK meinte, dieser sei für den Anschluss der AHK-Dose. Kann das sein? Dauerplus wäre mir natürlich die liebste Erklärung, denn dann kann das Kabel ganz raus.

Danke und Gruß Jörges