

"Reset" der Einstellungen

Beitrag von „Franks“ vom 8. Januar 2010 um 20:10

[Zitat von PoldyA4](#)

..V10 weiß ich das Lufe und somit 2 Batterien Serie sind..

Es ist zwar richtig, dass der V10 serienmäßig 2 Batterien hat, das liegt aber nicht an der ebenfalls beim V10 serienmäßigen Luftfederung. Das "somit" im Satz oben ist also falsch.

Ich denke übrigens auch, dass die Batterien langsam fällig sind. Kannst du die irgendwo testen lassen?

Gruß

Frank