

Luftfahrwerk komplett ausgefallen

Beitrag von „Marcus R.“ vom 8. Januar 2010 um 21:51

Hallo

seit heute Abend habe ich das Problem mit meinem Dicken das er komplett nach unten gefahren ist und die Meldung Stop Fahrwerk Fehler in Rot anzeigt.

Ich hab den Laptop angeschlossen und die beiden folgenden fehler ausgelesen die gleich nach dem Löschen wieder eingestellt werden.

Kennt jemand die Fehler und weiß was da auf mich zukommen kann/wird beim Freudlichen?

1 Fehler gefunden:01400 - Niveauregelung 002 - unterer Grenzwert unterschritten

1 Fehler gefunden:02250 - Funktionsabschaltung Ventileinschaltdauer 001 - oberer Grenzwert überschritten

Den Kompressor höre ich gar nicht, vielleicht hatte ja jemand die gleichen Symptome und kann mir weiterhelfen.

Danke schon Mal

Grüße

Marcus