

Luftfahrwerk komplett ausgefallen

Beitrag von „macko“ vom 12. Januar 2010 um 16:49

Deswegen wird unter der Hand auch geraten, die Trocknungspatrone des Kompressors zu tauschen...

gruss
marco