

# Motor geht während der Fahrt aus.

Beitrag von „PoldyA4“ vom 14. Januar 2010 um 19:16

[Zitat von Jens1610](#)

VW-Norm 50601 ist die ältere Norm für den R5. Seit Anfang 2009 ist das 50700 für den R5 ohne DPF freigegeben. Ich hatte im letzten Jahr auch etwas verdutzt geschaut, aber mein Freundlicher hat mir das 50700 für meinen damaligen R5oDPF gegeben.

Gruß von Jens aus Sachsen

Ich glaube langsam das Öl ist genauso kein Rätsel wie Frage was beide Batterien machen (wenn man 2 hat) 😊

Blackhawk: Was sagst Du als Ölguru dazu 🤖