

Probleme mit dem Leder

Beitrag von „Ex-Audifahrer“ vom 17. Januar 2010 um 12:11

[Zitat von DelMar](#)

Hallo Michael,

das ist so nicht ganz richtig. Mein Dicker hat Leder und die Sitzverstellung erfolgt manuell. Der Höhenverstellungshebel ist dabei sehr nah am Leder dran und an der Rückseite ziemlich scharfkantig.

Und wenn man dann auf dem Sitz sitzt und "hebelt" dann geht dieser am Leder an. 😞

Grüße, Marco

Hallo,

danke für die Info. War mir unbekannt, dass es beim Touareg die Lederausstattung mit manueller Verstellung gibt. Die elektrische Verstellung hat ja sogar unser Tiguan mit der Lederausstattung serienmässig 🤖 Auch in allen meinen Audis und sonstigen VW habe ich bei der Wahl einer Lederausstattung immer eine elektrische Verstellung gehabt 🤖