

# Probleme mit dem Leder

**Beitrag von „Dobis“ vom 17. Januar 2010 um 18:06**

Hallo,

es liegt nicht am Hebel, sondern am ein- und aussteigen, da der Einstieg etwas hoch ist und der Sitz sich dann seitlich auf die sogenannte Sitzschale drückt. Wie VW mir mitgeteilt hat, haben sie ab 09.09 das seitliche Kunstleder verstärkt. Es wird jetzt bei mir gewechselt, aber es kann stwas dauern, da VW sehr viel wechseln muß.

Ich habe mir gestern einen Neuen mit hellem Leder angesehen und bei dem zeigten sich auch schon die ersten Steifen. Ich warte mal ab wie lange das hält

Gruß

Dobis   