

Webasto Standheizung geht nicht

Beitrag von „Sittingbull“ vom 17. Januar 2010 um 18:19

[Zitat von MikeFFB](#)

Es hat sich rausgestellt, das die Mechaniker wohl doch einen schlechten Tag hatten und das Steuergerät nicht in den Fußraum im Fahrzeuginneren oder in den Sicherungskasten im Motoraum verlegt hatten. Es wurde einfach neben den Sicherungskasten geschoben. Dort war es der Feuchtigkeit ausgesetzt und das Innenleben war total korridiert.

Hallo zusammen,

das kommt mir sehr bekannt vor 😞

Grüße von Stephan 🙏