

Webasto Standheizung geht nicht

Beitrag von „koelschejung“ vom 17. Januar 2010 um 21:25

Hallo zusammen, um nicht ein neues Thema zu eröffnen hänge ich mich hier rein. erstmal guten Abend nach einer Heimgniederlage aus Köln.

Auch ich habe Probleme mit meinem Zuheizter. Ich habe den Touareg vor einem halben Jahr gekauft und ich habe mich vor kurzem dazu entschlossen meinen Zuheizter zu einer Standheizung aufrüsten zu lassen. eine freie Werkstatt hat mir eine manuelle Uhr zum Starten nachgerüstet. Webasto 1533). dabei stellte sich heraus, dass mein Zuheizter ohne Funktion sei. das in der werkstatt ausgelesene Fehlerprotokoll warf unter anderem folgende fehler aus:

Adresse 18: Standheizung Labeldatei: AIB\7L6-819-008.lbl

Teilenummer: 7L6 815 071 C

Bauteil: Standheizung E1MAC

Codierung: 0000000

Betriebsnr.: WSC 31414 000 00000

3 Fehlercodes gefunden:

02245 - Verbindung Funkfernbedienung

008 - unplausibles Signal - Sporadisch

01126 - Signal für Motordrehzahl

008 - unplausibles Signal - Sporadisch

01412 - Glühkerze mit Flammenüberwachung (Q8)

008 - unplausibles Signal

Die Wekstatt meinte vermutlich sei der Zuheizter verkocht. Und es müsse wahrscheinlich eine neue Brennkammer rein. Habt Ihr vielleicht eine Idee was es sein könnte. hat jemand Erfahrungen gemacht? Vorab vielen dank und Gruß

Uwe