

Luftfahrwerk komplett ausgefallen

Beitrag von „Franks“ vom 19. Januar 2010 um 13:53

Laut dem oben schon angesprochenen Selbststudienprogramm sitzt der Trockner direkt auf dem Motor, neben dem Kompressor. Aus der Lage der Luftanschlüsse sollte es eigentlich ersichtlich sein, da ja, wie schon beschrieben, der Luftaustausch immer und in beide Richtungen durch den Trockner führt.

Gruß

Frank