

Tonqualität des iPhones an Media-In

Beitrag von „coala“ vom 25. Januar 2010 um 07:53

Hmmm, vielleicht bin ich da ja auch auf der völlig falschen Fährte, aber eure (Marc + Marco's) Beschreibung klingt irgendwie ganz verdächtig nach klassischem Übersteuern, sprich Audio-Eingangspiegel am RNS510 zu hoch.

Es gibt ja im Menü (Setup) des RNS510 für den Anwender die Möglichkeit, die Eingangspiegel für die jeweiligen Aux-Eingänge anzupassen. Wurde das schon probiert? (Pegel auf "hoch" stellen).

Wenn das nichts bringt (bzw. gar kein analoger Eingang genutzt wird...) muß wohl der Freundliche nochmal ran.

Grüße
Robert