

Wischwasserverlust (?)

Beitrag von „macko“ vom 25. Januar 2010 um 13:31

Ich hatte das beim BMW mal, da wurde die Mechanik der Düse undicht und tropfte innen in den Stoßfänger bzw auf den Boden. Könnte mir vorstellen, dass dies hier etwas ähnliches ist.