

Wischwasserverlust (?)

Beitrag von „Marcus R.“ vom 25. Januar 2010 um 17:59

Hi

nachdem ich vor ein paar Wochen ein ähnliches Problem hatte hab ich mich der Sache angenommen.

Du musst nicht die Frontmaske abbauen, es reicht den Innenkotflügel auf der Seite auszubauen auf der du das Leck hast.

Bei mir war die Waschdüse und das sog. Pumpengehäuse defekt, da es aus eher billig anmutenden Kunststoff ist und die Düse lediglich mit einer Klemmnase im Pumpengehäuse verbaut ist war diese natürlich abgebrochen und ich den sich schnell leerenden Wasserverlust durch das undichte Pumpengehäuse.

Kostet zusammen nicht mal 50 Euro und der Einbau dauert keine 20min.

Gruß

Marcus