

Ist es dem Dicken zu kalt????

Beitrag von „Thomas111“ vom 26. Januar 2010 um 15:47

Hallo TF-Freunde,

auch ich habe mal wieder ein kleineres Problem mit dem Dicken und bräuchte Euren Rat.

Heute früh bei -13°, Standheizung an, 20 min später raus, den Motor gestartet und los ging es, nach 10 m hielt mich die gute Nachbarin an und fragte ob ich Starthilfe geben könnte, also bin ich ausgestiegen und da fiel mir auf, das der Lüfter sehr laut lief, so ein typisches Sommergeräusch bei +30°, war jetzt für mich nichts schlimmes, aber als ich dann auf der Landstrasse war und ab einer Geschwindigkeit von 80 kmh denkt man es startet ein Düsentriebwerk, bei höherer Geschwindigkeit wird es auch lauter.

Also angehalten und erst mal nach Blättern gesucht, hätte ja von der Lüftung stammen können, aber Fehlanzeige.

Die Reifen schliesse ich auch aus und ich habe auch alles nicht benötigte mal ausgemacht, Lüftung usw, aber es ändert sich nichts.

Das Geräusch kommt wechselnd von allen drei Punkten vorn, also links, rechts und mittig mal von unten.....hat jemand eine Idee????

Gruß Thomas