

# **Ist es dem Dicken zu kalt????**

**Beitrag von „Thomas111“ vom 26. Januar 2010 um 20:28**

Nun, die Standheizung ist ab Werk mit verbaut, und war zum Zeitpunkt des startens schon aus, das mit dem Lüfter muss man beobachten, vielmehr geht es mir aber um das andere Problem, weil man dieses lauter werdende Pfeifen oder wie man es auch immer beschreiben will da ist.

P.S: ist ein V6 Tdi aus 04/2008