

Sitzheizung Fahrer ohne Funktion?

Beitrag von „Touareg2010“ vom 27. Januar 2010 um 12:53

Hallo!

Erstmals ein Riesen Lob an dieses wirklich tolle und umfangreiche Forum.

Bin erst seit kurzem stolzer Besitzer eines 2006 Touareg V6 TDI. Schön ausgestattet mit Navi, Bi-Xenon, Luft, Nappa usw.

Durch das Nappa ist selbstverständlich auch eine Sitzheizung an Board.

Allerdings hat Sie auf der Fahrerseite den Geist aufgegeben.

Hat das schon mal einer von euch gehabt? Ich bin bis jetzt erst 2 mal mit dem Treg gefahren und bin mir nämlich ziemlich sicher dass Sie bei der ersten Fahrt ordnungsgemäß funktioniert hat?

Wäre für eure Antworten sehr dankbar. Leder kann bei -10° sehr sehr kalt sein.



Vielen Dank.

Touareg2010