

Ist es dem Dicken zu kalt????

Beitrag von „Thomas111“ vom 27. Januar 2010 um 16:09

[Zitat von macko](#)

[Thomas](#)

Jetzt widersprichst Du Dir aber, im ersten Beitrag schreibst du, dass es im Stand auftritt, jetzt im letzten Beitrag ab 80 km/h.... Wie jetzt??

Also, wenn es nicht drehzahlabhängig ist, hast dann schonmal die Spiegel eingeklappt? Hatte das ja im Spiegelthread schon geschrieben, die Luftgeräusche die da auftreten sind im Innenraum echt total laut (kann man sich nicht vorstellen) und hören sich (ich gebe zu) auch düsenartig an. Ich hatte das Geräusch zwischen 50 und 80 km/h.

Check mal durch...

marco

Alles anzeigen

@macko.....richtig lesen, im Stand habe ich nur ein ein unnormales Lüftergeräusch beschrieben und dann weiter unten das eigentliche Problem, aber mit dem Spiegel muss ich morgen mal ausprobieren, könnte ja sein, jedoch denke ich das dieses Geräusch dann nur von dieser Seite zu hören ist.....ich halt Dich aber auf dem laufenden!!!!