

Luftfahrwerk komplett ausgefallen

Beitrag von „hrohunter“ vom 27. Januar 2010 um 18:52


Moin in die Fan-Gemeinde,

traurig, aber wahr - meinen Dicken hat es vor drei Tagen auch mit der Luftfederung erwischt. Nachdem ich die Fehlermeldung "Stop Fehler Fahrwerk" bekam, habe ich mich gleich zu



meinem  aufgemacht. nach einem Tag Suche kam heute das vernichtende Ergebnis:

Kompressor muss neu.... Offenbar hat die Kälte (bis -18 Grad) meinem Dicken überhaupt nicht gefallen. Und wenn ich so lese, dass nicht gerade wenige hier auch dieselben Probleme bei Frost haben, scheint VW wohl den Namen Touareg zu wörtlich genommen zu haben - der Dicke

ist für die Wüste da und nicht für unsere Breiten gedacht  .

Meine Frage: habe ich Chance auf Kulanz?

LG Roland