

Fehler mit Luftfahrwerk

Beitrag von „t1000“ vom 28. Januar 2010 um 10:32

so kann man es auch nennen 😄

denke mal, da der Kompressor das erste Teil war was getauscht wurde, jedoch aber nicht die Ursache war, könnte es evt. hinkommen das er nach dem einbau gleich wieder was abbekommen hat. Da er nach dem Tausch bei mir aufm Hof gute 45 min durchgelaufen hatte.....danach wurden ja erst die anderen Teile getauscht.....

zur Zeit läuft er.....jetzt muss man abwarten was die nächsten Wochen noch so kommt 🤖