

Touareg Winter - Fahrtraining 2010

Beitrag von „Blackhawk“ vom 28. Januar 2010 um 22:11

[Zitat von DerElektriker](#)

Hab mir wohl auf unserem Firmenparkplatz eine Schraube eingefahren (M10, steckt komplett drin; der Reifen ist mittlerweile kaputt gewalkt)

Also, wer noch einen (neuen) Pirelli Scorpion Ice&Snow in 235/60 R 18 hat, bitte melden...

Hallo Thilo,

Ich möchte Dir nicht den Mut nehmen.

Wir hatten das gleiche Problem vergangene Woche (1 Reifen mit Nagel) mit einem Kundenfahrzeug - Pirelli kann diese Dimension derzeit nicht liefern.

Alternativ haben wir dann 4 neue in 255/55R18 aufgezogen, da die anderen eh nicht mehr sooo besonders waren.

War in 1,5 Stunden wieder flott 😊👍

