

# Geräusche Hinterachse ab ca. 110km/h

**Beitrag von „T.V.8.4.2“ vom 29. Januar 2010 um 16:29**

Also das hört sich doch mal gut an mit dem Dachträger. Als ich den T.-Reg geholt habe war der Träger nicht drauf. Ich habe ihn dann Zuhause erst drauf gemacht. Hoffe ich habe ihn richtig herum drauf gemacht. Näher zusammen geht glaube ich nicht, habe die beiden Teile so eng wie möglich zusammen geschoben. Also so weit es diese Gumminippel zulies. Könnte irgend jemand mal Bilder einstellen wie herum richt herum ist? Und wie nah zusammen? Spielt es eigentlich eine Rollen wo der Träger angeklemt wird? Wegen den breiteren Nuten auf dem Dach?!

Danke für eure Hilfe!