

climatronic

Beitrag von „ap11“ vom 31. Januar 2010 um 07:34

@ blackhawk

wird der standartmäßig bei der 30000er Inspektion gewechselt? Die habe ich gerade weg und das Gebläse ist gefühlt immer eine Stufe zu hoch eingestellt-wie vorher.
Mal sehen ,wie es bei höheren Temperaturen wird.

Alex.