

Standheizung springt nicht an

Beitrag von „BlackBelt“ vom 31. Januar 2010 um 11:37

Hallo,

nun hat es mich anscheinend auch erwischt. Die Standheizung sprang bei meinem R5 Bj. 2005 heute morgen weder über die Fernbedienung noch über die Taste im Innenraum an. Die ersten Probleme überhaupt nach 5 Jahren ! Auf der Batterieanzeige im Cockpit steht der Zeiger auf knapp 13 Volt. Was empfiehlt Ihr mir ? Laden der Hauptbatterie über Starthilfe Pole oder Laden der Heckbatterie oder beides ? Gibt es etwas zu berücksichtigen beim Entfernen der Abdeckung der Heckbatterie ?

Danke für Eure Infos !

Viele Grüße,
Ralph