

Motor hat im Stand Drehzahlschwankungen

Beitrag von „spimmo“ vom 2. Februar 2010 um 09:43

Hallo Freunde.

Mein Problem ist beseitigt! 🙌👍

Verantwortlich war die Autogasanlage, bei der ein Drucksensor erneuert und die Matrixblöcke gereinigt werden mussten.

Das sich diese diese Schwachstellen derart auf das Automatikgetriebe ausgewirkt haben, hätte ich nicht für möglich gehalten. Nun schaltet das Getriebe wieder butterweich, keine Drehzahlschwankungen mehr und auch die permanent leutende ESP-Lampe bleibt erloschen.

Mit EUR 0,61/Liter zu fahren macht dann doch entschieden mehr Spaß!

Beste Grüße

Sascha