

Bremsbeläge gewechselt

Beitrag von „TeeRex“ vom 2. Februar 2010 um 11:10

Der R5 hat zudem einen anderen Lochkreis. 5 x 120 gegenüber 5 x 130 bei den anderen Motorisierungen.