

Standheizung springt nicht an

Beitrag von „BlackBelt“ vom 3. Februar 2010 um 19:55

[marcus](#):

Der Zusatzheizer springt anscheinend wirklich nicht an. Es "tickert" nicht während der Fahrt und beim Abstellen hört man auch nicht mehr das gewohnte Geräusch. Also doch zu VW ?