

# Voltmeter fehler

**Beitrag von „pano“ vom 5. Februar 2010 um 10:44**

Hallo

ADAC hat vor vier wochen mit dem Messgerät das die Lichtmaschine zu wenig strom leistet dadurch wurde die Batterie entladen. Daraufhin habe ich eine neue Batterie und eine neue Lichtmaschine eingebaut. Trotz des wechsels zeigt der Voltmeter wieder das gleiche.(12,5-14V). Also lag es nicht an der Lichtmaschine der Fehler. Gibt es vielleicht etwas anderes was mit dem Voltmeter zu tun hat.? Die werkstatt will das Autoein paar Tage zur kontrolle da behalten, um zu gucken wo das Auto den Strom verliert.

Gruß Pano