


# RNS 510 schaltet selbständig aus und ein

Beitrag von „Sittingbull“ vom 10. Februar 2010 um 10:32

Hallo zusammen,

ich hatte jetzt in den letzten Wochen dreimal das Phänomen, dass sich das RNS 510 während der Fahrt mit einem lauten Plopp selbständig aus und sofort wieder eingeschaltet hat. Die Navigation musste wieder neu gestartet werden, während Radio oder HD nach dem Neustart unbeeindruckt weiter liefen. Es sind keine Updates aufgespielt worden, ist immer noch im Auslieferungszustand. Kennt jemand von euch das von seinem Dicken 

Grüße von Stephan 