

RNS 510 schaltet selbständig aus und ein

Beitrag von „Blackhawk“ vom 10. Februar 2010 um 11:34

[Zitat von coala](#)

Hallo Stephan,

das von dir geschilderte Problem ist ein bekannter Fehler und dafür hält der Freundliche ein (offizielles) Firmware-Update bereit. Hin zum Händler, FW aufspielen lassen und die Sache ist behoben.

Grüße
Robert

P.S.: Auf der Festplatte gespeicherte Daten (Navigationssoftware und MP3's) gehen dabei verloren und müssen anschließend neu aufgespielt werden.

Alles anzeigen

Hallo Robert,

Das kann es aber auch nicht sein, den dieses Update (SW 1202) hab ich z.B. bereits drauf

