

RNS 510 schaltet selbständig aus und ein

Beitrag von „Sittingbull“ vom 10. Februar 2010 um 17:50

[Zitat von coala](#)

das von dir geschilderte Problem ist ein bekannter Fehler und dafür hält der Freundliche ein (offizielles) Firmware-Update bereit. Hin zum Händler, FW aufspielen lassen und die Sache ist behoben.

Hallo Robert,

vielen Dank für dir Info, habe direkt für kommenden Montag einen Termin beim 😊 gemacht. Leider muss ich die Aktion selbst bezahlen, da die Garantie abgelaufen ist und die Verlängerung nicht für das RNS greift 😞

Grüße von Stephan 🙏