

# Wie weich bzw. hart schaltet eure Automatik ?

Beitrag von „bigfoot77“ vom 12. Februar 2010 um 18:36

## [Zitat von Luzy V8](#)

Und das ist die andere Werkstattanweisung mit der man es nicht verwechseln soll:  
(Vorgangsnummer wurde in der Zwischenzeit geändert)

Technische Produktinformation

Vorgangs-Nr.: 2008683/4

Harte Rückschaltung unter Last, (starker Beschleunigung)

Freigabedatum: 25.06.2008

[...]

Alles anzeigen

Das ist genau der Fehler, den mein V10 seit 2 Wochen hat. Was ist denn da die Lösung? wird da langsam ein neues Getriebe fällig, und wenn ja kennt sich einer mit den KOSTen aus?  
Vielen Dank für eine Info und schadenfreie Zeit mit Euren Dicken!