

Geräusche Luftfederung oder Standheizung ??

Beitrag von „Touareg-Bonn“ vom 15. Februar 2010 um 21:11

Gleiche Geräusche habe ich auch seit einigen Wochen. (Im Vorgänger R5 habe ich auch nie etwas gehört). Nächste Woche wird der Kompressor getauscht. Auf Nachfrage sagte man mir allerdings das der Kompressor neben der Reserveradmulde verbaut sein soll !?